

Distribution de : LES VANELS

Maître d'ouvrage : CC GORGES CAUSSES CEVENNES

Mende, le jeudi 4 septembre 2025
Page 1/1

Terrain		Laboratoire						
		Bactériologie				Physico-chimie		
Chlore total mg(Cl ₂)/L	pH	Temp. de l'eau °C	Esché- richia coli n(100mL)	Flore à 22°C n/mL	Flore à 37°C n/mL	Entéro- coques n(100mL)	Conduc- tivité µS/cm	Turbi- dité NFU
<0,03	7,7	16,9	0	6	38	0	373	0,013
Date et préleveur 21/08/2025 LDA48								
Limites de qualité en gras Références de qualité en italiques								
maximum minimum								
		9	0			0	1100	1
		6,5					200	

Afin de faciliter la lisibilité du bulletin sanitaire, le tableau ci-dessus ne reprend qu'une partie représentative des paramètres réalisés lors du contrôle sanitaire. Néanmoins l'interprétation des résultats tient compte de la totalité des paramètres échantillonnés. La quantification exhaustive des paramètres est consultable à la demande en mairie.

Conclusions

Résultats conformes, le jour du contrôle, aux limites de qualité en ce qui concerne les paramètres microbiologiques et physico-chimiques mesurés. Il faut cependant noter la présence excessive de germes revivifiables.

Interprétations

La présence de bactéries revivifiables est un signe de dégradation de la qualité de l'eau dans le réseau.

Préconisations

Un nettoyage, une désinfection et un rinçage périodiques des ouvrages et du réseau d'adduction d'eau (chambre de captage, collecteur, bêche, réservoirs, conduites...) doit être réalisé au minimum une fois par an (article R 1321-56 du code de la santé publique), avec des produits autorisés (article R. 1321-50 du même code). Effectuer des purges sur les antennes des réseaux où l'eau ne circule pas suffisamment.

Distribution de : **SALPERIERES**

Maître d'ouvrage : **CC GORGES CAUSSES CEVENNES**

Terrain		Laboratoire					
		Bactériologie			Physico-chimie		
Chlore total mg(Cl ₂)/L	pH	Esché- richia coli n/(100mL)	Flore à 22°C n/mL	Flore à 37°C n/mL	Entéro- coques n/(100mL)	Conduc- tivité µS/cm	Turbi- dité NFU
<0,03	8	0	38	7	0	475	<0,2
Date et préleveur							
21/08/2025 LDA48							
Limites de qualité en gras Références de qualité en italiques		0	0	0	0	1100 200	1

Afin de faciliter la lisibilité du bulletin sanitaire, le tableau ci-dessus ne reprend qu'une partie représentative des paramètres réalisés lors du contrôle sanitaire. Néanmoins l'interprétation des résultats tient compte de la totalité des paramètres échantillonnés. La quantification exhaustive des paramètres est consultable à la demande en mairie.

Conclusions Résultats conformes, le jour du contrôle, aux limites de qualité en ce qui concerne les paramètres microbiologiques et physico-chimiques mesurés.

Interprétations Rien à signaler

Préconisations Rien à signaler

Distribution de : SERRET

Maître d'ouvrage : CC GORGES CAUSSES CEVENNES

Terrain		Laboratoire										
		Bactériologie					Physico-chimie					
Lieu de prélèvement	Date et préleveur	Chlore total	pH	Temp. de l'eau	Bact. coliformes	Esché- richia coli	Flore à 22°C	Flore à 37°C	Entéro- coques	Conduc- tivité	Amo- nium	Turbi- dité
		mg(Cl ₂)/L	unité pH	°C	n/(100mL)	n/(100mL)	n/mL	n/mL	n/(100mL)	µS/cm	mg/L	NFU
SERRET HABITATION PARTICULIERE	21/08/2025 LDA48	<0,03	8	20,9	0	0	17	9	0	372	<0,01	0,42
Limites de qualité en gras Références de qualité en italiques	maximum minimum		9		0	0			0	1100		1
			6,5						200			

Afin de faciliter la lisibilité du bulletin sanitaire, le tableau ci-dessus ne reprend qu'une partie représentative des paramètres réalisés lors du contrôle sanitaire.
Néanmoins l'interprétation des résultats tient compte de la totalité des paramètres échantillonnés. La quantification exhaustive des paramètres est consultable à la demande en main.

Conclusions Résultats conformes, le jour du contrôle, aux limites de qualité en ce qui concerne les paramètres microbiologiques et physico-chimiques mesurés.

Interprétations Rien à signaler

Préconisations Rien à signaler

Distribution de : VEBRON

Maître d'ouvrage : CC GORGES CAUSSES CEVENNES

Lieu de prélèvement	Date et préleveur	Terrain			Laboratoire										
		Chlore total mg(Cl2)/L	pH	Temp. de l'eau °C	Bactériologie					Physico-chimie					
					Bact. coli- formés n/(100mL)	Esché- richia coli n/(100mL)	Flore à 22°C n/mL	Flore à 37°C n/mL	Entéro- coques n/(100mL)	Conduc- tivité µS/cm	Amo- nium mg/L	Nitrites mg/L	Nitrates mg/L	Dureté °f	Turbi- dité NFU
RESERVOIR VEBRON ROBINET APRES UV	21/08/2025 LDA48	<0,03	8	19,2	0	0	<1	<1	0	371	0,019	<0,01	7,6	19,4	<0,2
HABITATION PARTICULIERE	21/08/2025 LDA48	<0,03	7,9	21,6	0	0	65	<1	0	372	<0,01				0,23
Limites de qualité en gras <i>Références de qualité en italiques</i>	maximum		9		0	0			0	1100		0,1	50		1
	minimum		6,5							200					

Afin de faciliter la lisibilité du bulletin sanitaire, le tableau ci-dessus ne reprend qu'une partie représentative des paramètres réalisés lors du contrôle sanitaire. Néanmoins l'interprétation des résultats tient compte de la totalité des paramètres échantillonnés. La quantification exhaustive des paramètres est consultable à la demande en mairie.

Conclusions Résultats conformes, le jour du contrôle, aux limites de qualité en ce qui concerne les paramètres microbiologiques et physico-chimiques mesurés.

Interprétations Rien à signaler

Préconisations Rien à signaler

Distribution de : SALGAS RACOULES

Maître d'ouvrage : CC GORGES CAUSSES CEVENNES

Terrain		Laboratoire													
		Bactériologie						Physico-chimie							
		Chlore total mg(Cl ₂)/L	pH	Temp. de l'eau °C	Bact. coli- formes n/(100mL)	Esché- richia coli n/(100mL)	Flore à 22°C n/mL	Flore à 37°C n/mL	Entéro- coques n/(100mL)	Conduc- tivité µS/cm	Amo- nium mg/L	Nitrites mg/L	Nitrates mg/L	Dureté °f	Turbi- dité NFU
Lieu de prélèvement	Date et préleveur														
RESERVOIR SALGAS ROBINET APRES UV	21/08/2025 LDA48	<0,03	8	21,1	0	0	<1	1	0	372	<0,01	<0,01	8,4	19,5	<0,2
RACOULES HABITATION PARTICULIERE	21/08/2025 LDA48	<0,03	8	23,2	2	0	18	23	0	373	<0,01				<0,2
Limites de qualité en gras Références de qualité en italiques	maximum		9		0	0			0	1100		0,1	50		1
	minimum		6,5							200					

Afin de faciliter la lisibilité du bulletin sanitaire, le tableau ci-dessus ne reprend qu'une partie représentative des paramètres réalisés lors du contrôle sanitaire.
Néanmoins l'interprétation des résultats tient compte de la totalité des paramètres échantillonnés. La quantification exhaustive des paramètres est consultable à la demande en main.

Conclusions

Résultats conformes, le jour du contrôle, aux limites de qualité en ce qui concerne les paramètres microbiologiques et physico-chimiques mesurés.
Il faut cependant noter la présence excessive de germes revivifiables ainsi que la présence de bactéries coliformes.

Interprétations

La présence de bactéries revivifiables est un signe de dégradation de la qualité de l'eau dans le réseau.
La présence de bactéries coliformes est un signe de dégradation de la qualité de l'eau qui toutefois ne nécessite pas de mesure sanitaire particulière.

Préconisations

Un nettoyage, une désinfection et un rinçage périodiques des ouvrages et du réseau d'adduction d'eau (chambre de captage, collecteur, bache, réservoirs, conduites...) doit être réalisé au minimum une fois par an (article R 1321-56 du code de la santé publique), avec des produits autorisés (article R.1321-50 du même code).
Effectuer des purges sur les antennes des réseaux où l'eau ne circule pas suffisamment.